Заведующий МАДОУ детский сад № 8
Е.В. Позолотина
«25» января 2024 года
МΠ

АНКЕТА (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1.	Общи	е сведения об	бобъен	сте				
1.1.	Вид	(наименовані	ие) с	объекта:	<i>Муницип</i>	альное	автономное	дошкольное
обра	зовате	льное учрежд	ение д	етский сас	<i>№</i> 8.			
1.2.	Полны	ій почтовый	адрес	объекта:	<i>624080,</i>	Россия,	Свердловская	область, г.
<u>Верх</u>	няя Пы	ишма, с. Балт	ым, ул.	. Лесная, д	. 11б.		•	
1.3.	Сведен	ия о размеще	нии об	ъекта:				
— отд	цельно	стоящее здани	ие (кол	ичество эт	ажей) <u>3 э</u>	<u>тажа, 21</u>	798,1 кв.м <u>,</u>	
– час	сть здан	ате кин	аж (-а,	-ей) (или н	ıa	этаже), к	CB.M,	
— нал	пичие п	рилегающего	земел	ьного учас	тка (<u>да</u> /н	ет), <u>9541,</u>	0 кв.м.	
1.4.	Год пос	- стройки здани	я <u>2014</u>	<u>! г.</u> , послед	него капи	итального	ремонта	<u>2.</u>
1.5.	Дата п	редстоящих п	ланов	ых ремонті	ных рабо	т:	-	
теку	щего <u>20</u>	<u>024 г.,</u> капитал	тьного	2026 г.	-			
1.6.	Сведен	ия об организа	ации, р	расположен	ной на о	бъекте:		
1.6.1	. Наим	енование орга	низаці	ии, располо	оженной	на объект	re:	
		•		• •) 16		

- полное наименование (по учредительным документам): $\underline{Myниципальное}$ автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад N_2 8, сокращенное наименование (по учредительным документам): $\underline{MAДOY}$ детский сад N_2 8.
- 1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: <u>624080, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Лесная, д. 116;</u> телефон: <u>+7 (34368) 7-72-43;</u> электронная почта: <u>detsad-8@list.ru;</u> сайт: <u>https://8vp.tvoysadik.ru</u>
- 1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление*.
- 1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная.
- 1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): <u>Муниципальное казенное</u> учреждение «Управление образования городского округа Верхняя Пышма».
- 1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: <u>624091, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. Орджоникидзе, д. 5А;</u> телефон: <u>+7 (34368) 4-04-81 (доб. 1300);</u> электронная почта: <u>ио@иоvp.ru</u>

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование.
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): $\underline{\partial emu}$.
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): все категории инвалидов.
- 2.4. Виды услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
- 2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте*.
- 2.6. Плановая мощность:
- посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) <u>190;</u>
- вместимость 270;
- пропускная способность 245.
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): *нет*.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) *рейсовый автобус № 101 по маршруту Верхняя Пышма — Балтым.*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 метров.
- 3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): нет.
- 3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): *нерегулируемые*.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): *нет.*

3.2	.6. Перепады в	(нет/есть (описать)	: <u>нет</u>				
их	обустройство	для	инвалидов,	передвигающихся	на	креслах-колясках	(нет/есть
(оп	исать)):						<u>.</u>

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

Номер	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	ДУ
6.	с нарушением слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	ДУ

 $^{^{1}}$ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99. 2 Указывается один из вариантов:

[«]А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

[«]Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

[«]ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

[«]Нет» (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт, индивидуальное решение с TCP, организационные мероприятия
2.	Вход (входы) в здание	ремонт, индивидуальное решение с TCP, организационные мероприятия
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт, индивидуальное решение с TCP, организационные мероприятия
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт, индивидуальное решение с TCP, организационные мероприятия
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт, индивидуальное решение с TCP, организационные мероприятия
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с TCP, организационные мероприятия
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	данная зона не относится к объекту
8.	Все зоны и участки	_

^{*—} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Размещение	информации	на	Карте	доступности	субъекта	Российской	Федерации
согласовано							

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующі МАДОУ детский сад №	
Е.В. Позолоти	на
«20» февраля 2024 го	да
М.П.	

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

Свердловская область Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

«20» февраля 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: <u>Муниципальное автономное дошкольное</u> образовательное учреждение детский сад № 8.
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: <u>624080, Россия, Свердловская область, г.</u> Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Лесная, д. 11б.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание (количество этажей) <u>3 этажа, 2798,1 кв.м.</u>
- часть здания _____ этаж (-а, -ей) (или на _____ этаже), кв.м,
- наличие прилегающего земельного участка ($\underline{\partial a}$ /нет), $\underline{9541,0}$ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2014 г., последнего капитального ремонта г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024 ε ., капитального 2026 ε .
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:
- полное наименование (по учредительным документам): $\underline{Myниципальное}$ автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад N_2 8, сокращенное наименование (по учредительным документам): $\underline{MAДOY}$ детский сад N_2 8.
- 1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: <u>624080, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Лесная, д. 116;</u> телефон: <u>+7 (34368) 7-72-43;</u> электронная почта: <u>detsad-8@list.ru;</u> сайт: <u>https://8vp.tvoysadik.ru</u>
- 1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление*.
- 1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная.
- 1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): <u>Муниципальное казенное</u> учреждение «Управление образования городского округа Верхняя Пышма».

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: <u>624091, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. Орджоникидзе, д. 5А;</u> телефон: +7 (34368) 4-04-81 (доб. 1300); электронная почта: uo@uovp.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование.
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): *дети*.
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): все категории инвалидов.
- 2.4. Виды услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
- 2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте*.
- 2.6. Плановая мощность:
- посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 190;
- вместимость 270;
- пропускная способность <u>245.</u>
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): *нет.*

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсовый автобус № 101 по маршруту Верхняя Пышма Балтым.
- 3.2. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
- 3.3. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.3.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 метров.
- 3.3.2. Время движения (пешком) 5 минут.
- 3.3.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): нет.
- 3.3.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): *нерегулируемые*.
- 3.3.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): $\underline{\textit{неm.}}$
- 3.3.6. Перепады высоты на пути (_______) (нет/есть (описать): <u>нет</u> их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): _______.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов 1

Номер	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	ДУ
6.	с нарушением слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	ДУ

 $^{^{1}}$ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

[«]А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

[«]Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

[«]ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

[«]Нет» (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

		Состояние доступности,	Прил	ожение	
№ п/п	Основные структурно– функциональные зоны	в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)	-	1.1 – 1.18	
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)	-	2.1 – 2.24	
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, С) НЕТ (К)	_	3.1 – 3.38	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ı	4.1 – 4.26	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У) НЕТ (К)	Н	5.1 – 5.12	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	_	6.1 – 6.16	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	_	_	_	

^{**} Указывается: ДП-В — доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В — доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ — доступно условно, НЕТ — недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

Доступность объекта (по форме обслуживания) оценена как: Вариант «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно) для инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон оценено как: недоступно (HET) для инвалидов категории (K) и доступно условно (ДУ) для инвалидов категорий (O, C, Γ , V).

3.6. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ π/π	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционных петлей и звукоусиливающей аппаратурой	нет
2.	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
3.	Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет
4.	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	нет
5.	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	нет
6.	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным программам	да
7.	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей	нет
8.	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования, от общего числа детей	нет
9.	Наличие официального сайта адаптированного для лиц с нарушением зрения	да
10.	Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.	да

4. Управленческое решение

(Объемы и сроки производства работ указаны в Плане адаптации и Дорожной карте)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт, индивидуальное решение с TCP, организационные мероприятия
2.	Вход (входы) в здание	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт, индивидуальное решение с TCP, организационные мероприятия
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт, индивидуальное решение с TCP, организационные мероприятия
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	данная зона не относится к объекту
8.	Все зоны и участки	_

^{*—} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Рекомендации по адаптации услуги (вид работы)*
1.	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (K, O, C)	Разработка локальных актов
2.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте обучающимся инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Разработка: Плана инструктажа, Журнала учета инструктажа, Инструкций
3.	Предоставление (при необходимости) обучающимся инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Ситуационно, по мере необходимости
4.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи обучающимся инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	Разработка локальных актов
5.	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным программам	Повышение квалификации преподавателей
6.	Доля обучающихся инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа обучающихся инвалидов	Разработка адаптированных программ

Для организации работы на объекте по оказанию ситуационной помощи инвалидам необходимо:

Разработать и утвердить приказом руководителя Положение об организации доступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на объекте, либо Правила оказания услуг инвалидам и иным МГН, либо Политику обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных категорий

граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в учреждении.

Назначить ответственных сотрудников за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в учреждении.

Разработать и утвердить приказом руководителя инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте.

Разработать и утвердить приказом руководителя инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, и инструктаж персонала в учреждении.

Разработать порядок проведения инструктажа в учреждении.

Разработать и утвердить форму учёта проведения инструктажа персонала.

Издать приказ о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов.

Оформить журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

Разработать памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте.

Разместить информацию на сайте учреждения по оказанию услуг инвалидам и другим МГН.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов необходимо:

- 1) Вход на территорию, пути движения на территории:
- установить мнемосхему с расположением объектов с обозначением оптимального пути движения для инвалидов и других МГН на территории по правой стороне на расстоянии от 2,0 до 4,0 м от входа на территорию;
- устранить перепады высот на пути движения инвалидов по территории образовательной организации;
- оборудовать места отдыха для инвалидов и других МГН на территории, с установкой скамьи для МГН;
- оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения по территории в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019;
- произвести монтаж нормативной системы вызова персонала;
- оборудовать парковку для автотранспортных средств инвалидов;
- разработать положение о порядке въезда-выезда автотранспортных средств инвалидов на территорию МАДОУ детский сад № 8.

2) Входная группа:

Вход № 1 (Главный):

- пандус на входе привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022:
- заменить двери на входе и в тамбуре (ширина не менее 0,9 м);
- произвести ремонт тамбура (размер тамбура должен быть глубина 2,45 м при ширине 1,6 м; при реконструкции должна быть глубина 1,5-1,8 м при ширине не менее 2,3 м);
- установить нормативные доводчики на входную дверь и дверь в тамбуре (усилие открывания двери должно быть не более 50 Hm и обеспечиваться задержка закрывания двери не менее 5 секунд);
- демонтировать порог на входной двери (не более 0,014 м);

- установить тактильные предупреждающие указатели перед входной площадкой, входной дверью и дверью в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018;
- выделить край входной площадки цветом или фактурой;
- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре на ручку входной двери и двери в тамбуре;
- нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна входной двери и двери в тамбуре;
- оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020;
- установить нормативную информационную табличку на входе в здание с названием организации и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля);
- произвести монтаж нормативной системы вызова персонала.

Bxo∂ № 2 (*cpynna* № 2):

- пандус на входе привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022;
- заменить двери на входе и в тамбуре (ширина не менее 0,9 м);
- произвести ремонт входной площадки (размер входной площадки с пандусом должен быть не менее $2,2\times2,2$ м);
- произвести ремонт тамбура (размер тамбура должен быть глубина 2,45 м при ширине 1,6 м; при реконструкции должна быть глубина 1,5-1,8 м при ширине не менее 2,3 м);
- установить нормативные доводчики на входную дверь и дверь в тамбуре (усилие открывания двери должно быть не более 50 Hm и обеспечиваться задержка закрывания двери не менее 5 секунд);
- демонтировать порог на входной двери (не более 0,014 м);
- установить тактильные предупреждающие указатели перед входной площадкой, входной дверью и дверью в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018;
- выделить край входной площадки цветом или фактурой;
- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре на ручку входной двери и двери в тамбуре;
- нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна входной двери и двери в тамбуре;
- оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020;
- установить нормативную информационную табличку на входе в здание с названием организации и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля);
- произвести монтаж нормативной системы вызова персонала.

Bxod N_{2} 3 (*rpynna* N_{2} 3):

- пандус на входе привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022;
- заменить дверь на входе и в тамбуре (ширина не менее 0,9 м);
- произвести ремонт входной площадки (размер входной площадки с пандусом должен быть не менее 2,2×2,2 м);

- произвести ремонт тамбура (размер тамбура должен быть глубина 2,45 м при ширине 1,6 м; при реконструкции должна быть глубина 1,5-1,8 м при ширине не менее 2,3 м);
- установить нормативные доводчики на входную дверь и дверь в тамбуре (усилие открывания двери должно быть не более 50 Hm и обеспечиваться задержка закрывания двери не менее 5 секунд);
- демонтировать порог на входной двери (не более 0,014 м);
- установить тактильные предупреждающие указатели перед входной площадкой, входной дверью и дверью в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018;
- выделить край входной площадки цветом или фактурой;
- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре на ручку входной двери и двери в тамбуре;
- нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна входной двери и двери в тамбуре;
- оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020;
- установить нормативную информационную табличку на входе в здание с названием организации и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля);
- произвести монтаж нормативной системы вызова персонала.

Bxo∂ № 4 (ме∂блок):

- − пандус на входе привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022;
- заменить дверь на входе и в тамбуре (ширина не менее 0,9 м);
- произвести ремонт тамбура (размер тамбура должен быть глубина 2,45 м при ширине 1,6 м; при реконструкции должна быть глубина 1,5-1,8 м при ширине не менее 2,3 м);
- установить нормативные доводчики на входную дверь и дверь в тамбуре (усилие открывания двери должно быть не более 50 Hm и обеспечиваться задержка закрывания двери не менее 5 секунд);
- демонтировать порог на входной двери и двери в тамбуре (не более 0,014 м);
- установить тактильные предупреждающие указатели перед входной площадкой, входной дверью и дверью в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018;
- выделить край входной площадки цветом или фактурой;
- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре на ручку входной двери и двери в тамбуре;
- нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна входной двери и двери в тамбуре;
- оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020;
- установить нормативную информационную табличку на входе в здание с названием организации и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля);
- произвести монтаж нормативной системы вызова персонала.

Bxod N_{2} 5 (zpynna N_{2} 1):

– пандус на входе привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022;

- лестницу на входе привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022; установить дополнительные поручни на высоте 0,5 м;
- заменить дверь на входе и в тамбуре (ширина рабочей створки в свету не менее 0,9 м; в сплошном дверном полотне двери в тамбуре предусмотреть смотровую панель);
- произвести ремонт входной площадки (размер входной площадки с пандусом должен быть не менее $2,2\times2,2$ м);
- установить нормативные доводчики на входную дверь и дверь в тамбуре (усилие открывания двери должно быть не более 50 Hm и обеспечиваться задержка закрывания двери не менее 5 секунд);
- демонтировать порог на двери в тамбуре (не более 0,014 м);
- установить тактильные предупреждающие указатели перед наружной лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018;
- выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой;
- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре на ручку входной двери и двери в тамбуре;
- нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна входной двери и двери в тамбуре;
- оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020;
- установить нормативную информационную табличку на входе в здание с названием организации и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля);
- произвести монтаж нормативной системы вызова персонала.

3) Пути движения внутри здания:

- установить тактильно-звуковые мнемосхемы на всех этажах здания;
- установить информационные тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля в коридорах;
- установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля по пути лвижения в здании:
- заменить дверные ручки на дверях, используемых МГН (на Π -образной или С-образной формы);
- отрегулировать доводчики на дверях по пути следования МГН (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд);
- демонтировать пороги на дверях, используемых МГН (высота порога должна быть не более 0,014 м). Для преодоления порогов на противопожарных дверях приобрести перекатные и приставные пандусы;
- заменить двери на пути движения МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного полотна должна быть не менее $0.9 \, \mathrm{M}$);
- установить поручни на лестнице внутри здания по ГОСТ Р 51261-2022 (высота поручней 0,9 и 0,5 м). На поручни нанести тактильные наклейки с обозначением этажа и обозначение начала и окончания поручня;
- выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой;
- оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019;
- выделить контрастным цветом углы и прочие выступающие элементы на пути следования инвалида;
- тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению на объекте не устанавливать п. 6.2.9 СП 59.13330.2020 (см. примечание);

- для доступа на верхние этажи приобрести ступенькоход (для ступенькохода приобрести кресло-коляску соответствующего размера), допуск к пользованию и эксплуатации ступенькоходом должен иметь сотрудник, прошедший обучение. Спуск и подъем инвалида на ступенькоходе должны осуществлять сотрудники в паре: один управляет ступенькоходом, второй страхует;
- для эвакуации МГН с верхних этажей приобрести эвакуационное кресло;
- нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;
- выделить и оборудовать место для собаки-проводника;
- разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015;
- подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора;
- места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.

4) Зона оказания услуги:

- организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);
- оборудовать помещение сигнализацией об опасности;
- организовать свободный подход к мебели и оборудованию;
- приобрести портативную индукционную петлю для удобства использования в разных кабинетах;
- приобрести стационарную индукционную петлю (актовый зал);
- приобрести стационарную индукционную петлю (спортивный зал);
- приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами;
- установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зонами получения услуги;
- установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги;
- заменить дверные ручки на дверях, используемых МГН (на Π -образной или С-образной формы);
- демонтировать пороги на дверях, используемых МГН (высота порога должна быть не более 0.014 м);
- заменить двери, используемые МГН на двери нормативной ширины (ширина должна быть не менее 0,9 м);
- приобрести специализированное оборудование, ТСР и учебные пособия, позволяющие людям с инвалидностью получать образовательные услуги наравне с остальными участниками образовательного процесса. Приобретается по мере необходимости и выделения финансирования;
- приобрести перекатной пандус;
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение).

5) Санитарно-гигиенические помещения:

– оборудовать универсальные и доступные санитарно-гигиенические кабины (туалет) для инвалидов и других МГН в здании и при групповых помещениях.

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации 2024-2026 годы, согласно финансированию, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта <u>доступен полностью (ДП) для инвалидов категорий (О, Г, У) и доступно частично (ДЧ) для инвалидов категорий (К, С).</u>

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): <u>поэтапно.</u>

4.4. Для принятия решения <u>требуется</u>, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией: <u>Муниципальное казенное учреждение</u> «Управление образования городского округа Верхняя Пышма». Адрес: <u>624091, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, д. 5А.</u> Телефон: <u>+7</u> (34368) 4-04-81 (доб. 1300); электронная почта: <u>ио@иоvp.ru</u>

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: отсутствует.

Паспорт доступности ОСИ № 1 от 15.03.2024 г., акт обследования, результаты обследования по зонам, план адаптации объекта, дорожная карта, перечень мер подготовлены при участии экспертов ООО «Уральский экспертный центр».

Телефон: +7 (343) 268-00-67, электронная почта: info@uec66.ru

4.5.	Информация	размещена	(обнов.	лена)	на	Карте	досту	пности	субъекта	РΦ:
авто	матизированная	информаці	ионная	систе	ема	"Досту	упная	среда	Свердлов	ской
обла	сти". Дата:									

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	13 л.
2. Входа (входов) в здание	на	37 л.
3. Путей движения в здании	на	15 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	7 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений6. Системы информации (и связи) на объекте		на на	20 л. 6 л.	
Результаты фотофиксации на объекте		на	67 л.	
Другое (в том числе дополнительная информац	ция)	на	5 л.	
Управленческое решение согласовано: «20» фе	евраля 202	4 го,	ца.	
Председатель Комиссии:				
Заведующий				Е.В. Позолотина
Члены Комиссии:				
Специалист по охране труда				Е.Д. Чечулина
В том числе:				
D 10M Metter				
Представитель местной общественной орго (K, O, C, Γ, Y)	анизации	инва	лидов,	объединяющей все
Пиотория Волино Пининической				
Председатель Верхне-Пышминской районной местной организации Свердловской организации Свердловской организации Свердловской организации Свердловской организации Свердловской организации Свердловской организации	области			
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»				В.В. Попов
•	м.П.			
Представитель организации, расположенной н	на ооъект	e.		
Заместитель заведующего по ВМР				А.С. Макарова